

X3S



■ 选型 Designate The Name Of Function When Ordering





工作平台本体			附加功能（可选）			
D	X	3	331	T	S	D
工作平台简称	产品系列	机械手轴数	有效行程	电机类型	传动方式	功能模块
DESKTOP:D	X:标准系列	3: 3轴	X轴: 300mm Y轴: 300mm Z轴: 100mm	T: 步进电机 S: 伺服电机	S: 丝杆式	D:喷涂点胶模块 V:真空搬运模块 S:螺丝模块 C:切割模块 SO:焊接模块 D+V:点胶+搬运 N:无控制器 F:非标 R:旋转模块

■ 规格参数 Specifications

电机类型 参 数	项 目		二相步进电机
机 械 参 数	动作(加工)范围	X轴、Y轴、Z轴	300mm X 300mm X 100mm
	最大可搬重量	加工对象(X轴)	10KG
		工具(Z轴)	5KG
	最高速度	X轴、Y轴	400mm/sec
		Z轴	250mm/sec
	位置重复精度	X轴、Y轴	±0.02mm
		Z轴	±0.02mm
外形尺寸(长X宽X高)(接线、突起部不计)		560 X 610 X 700mm	
电 气 参 数	重 量		约52KG
	程序的最大数量		80
	每个程序记录点的最大数量		500个
	I/O口点数		三轴本体(4IN, 4OUT), 四轴本体(1IN, 4OUT)均可扩展至32IN,32OUT
	电 压		AC220V 单相
	电力消耗		400W
	使用周围温度/相对湿度		0~40度 / 20~85%RH(无结露)

- 注：1、最高速度随使用条件不同而改变，把可搬重量设定为最大时，不能达到上述最高速度。
 2、位置重复精度是机器本体的温度在一定的情况下的精度，不保证绝对精度。
 3、可选配五相步进电机或伺服电机。 4、二相步进电机在某低速范围有共振区(如需要，请与我司工程师联系)。

■ 外形尺寸图 Outline Dimensions



X轴滑块

Z轴滑块

■ 配置 Configurations



手持器

■ 标准型系列
皮带传动工作台

X3B

应用领域：点胶、螺丝、测试、焊锡



■ 选型 Designate The Name Of Function When Ordering





工作平台本体			附加功能（可选）			
D	X	3	331	T	B	D
工作平台简称 DESKTOP:D	产品系列 X:标准系列	机械手轴数 3: 3轴	有效行程 X轴: 300mm Y轴: 300mm Z轴: 100mm	电机类型 T: 步进电机 S: 伺服电机	传动方式 B: 皮带式	功能模块 D:喷涂点胶模块 V:真空搬运模块 S:螺丝模块 C:切割模块 SO:焊接模块 D+V:点胶+搬运 N:无控制器 F:非标 R:旋转模块

■ 规格参数 Specifications

电机类型	项 目		二相步进电机
机械参数	动作(加工)范围	X轴、Y轴、Z轴	300mm X 300mm X 100mm
	最大可搬重量	加工对象(X轴)	10KG
		工具(Z轴)	5KG
	最高速度	X轴、Y轴	700mm/sec
		Z轴	250mm/sec
	位置重复精度	X轴、Y轴	±0.02mm
		Z轴	±0.02mm
外形尺寸(长X宽X高)(接线、突起部不计)		560 X 610 X 700mm	
重 量		约50KG	
电气参数	程序的最大数量		80
	每个程序记录点的最大数量		500个
	I/O口点数		三轴本体(4IN, 4OUT)，四轴本体(1IN, 4OUT)均可扩展至32IN,32OUT
	电 压		AC220V 单相
	电力消耗		400W
	使用周围温度/相对湿度		0~40度 / 20~85%RH(无结露)

注：1、最高速度随使用条件不同而改变，把可搬重量设定为最大时，不能达到上述最高速度。
2、位置重复精度是机器本体的温度在一定的情况下的精度，不保证绝对精度。
3、可选配五相步进电机或伺服电机。 4、二相步进电机在某低速范围有共振区(如需要，请与我司工程师联系)。

■ 外形尺寸图 Outline Dimensions



X轴滑块

Z轴滑块

■ 配置 Configurations



■ 标准型系列 丝杆传动工作台

X4s

应用领域：点胶、螺丝、测试、焊锡



■ 选型 Designate The Name Of Function When Ordering

工作平台本体			+	附加功能（可选）					
D	X	3	-	441	-	T	S	+	D
工作平台简称	产品系列	机械手轴数		有效行程		电机类型	传动方式		功能模块
DESKTOP:D	X:标准系列	3: 3轴		X轴: 400mm Y轴: 400mm Z轴: 100mm		T: 步进电机 S: 伺服电机	S: 丝杆式		D:喷涂点胶模块 V:真空搬运模块 S:螺丝模块 C:切割模块 SO:焊接模块 D+V:点胶+搬运 N:无控制器 F:非标 R:旋转模块

■ 规格参数 Specifications

电机类型 参 数	项 目		二相步进电机
机 械 参 数	动作(加工)范围	X轴、Y轴、Z轴	400mm X 400mm X 100mm
	最大可搬重量	加工对象(X轴)	10KG
		工具(Z轴)	5KG
	最高速度	X轴、Y轴	400mm/sec
		Z轴	250mm/sec
	位置重复精度	X轴、Y轴	±0.02mm
		Z轴	±0.02mm
外形尺寸(长X宽X高)(接线、突起部不计)			645 X 710 X 700mm
重 量			约61.5KG
电 气 参 数	程序的最大数量		80
	每个程序记录点的最大数量		500个
	I/O口点数		三轴本体(4IN, 4OUT)，四轴本体(1IN, 4OUT)均可扩展至32IN,32OUT
	电 压		AC220V 单相
	电力消耗		400W
	使用周围温度/相对湿度		0~40度 / 20~85%RH(无结露)





注：1、最高速度随使用条件不同而改变，把可搬重量设定为最大时，不能达到上述最高速度。

2、位置重复精度是机器本体的温度在一定的情况下的精度，不保证绝对精度。

3、可选配五相步进电机或伺服电机。

4、二相步进电机在某低速范围有共振区(如需要，请与我司工程师联系)。

■ 外形尺寸图 Outline Dimensions



X轴滑块

Z轴滑块

■ 配置 Configurations



手持器

■ 标准型系列 皮带传动工作台

X4B

应用领域：点胶、螺丝、测试、焊锡



■ 选型 Designate The Name Of Function When Ordering





工作台本体			+ 附加功能（可选）							
D	X	3	-	441	-	T	+	B	+	D
工作台简称	产品系列	机械手轴数		有效行程		电机类型		传动方式		功能模块
DESKTOP:D	X:标准系列	3: 3轴		X轴: 300mm Y轴: 300mm Z轴: 100mm		T: 步进电机 S: 伺服电机		B: 皮带式		D:喷涂点胶模块 V:真空搬运模块 S:螺丝模块 C:切割模块 SO:焊接模块 D+V:点胶+搬运 N:无控制器 F:非标 R:旋转模块

■ 规格参数 Specifications

电机类型	参 数	项 目	二相步进电机
机械参数	动作(加工)范围	X轴、Y轴、Z轴	400mm X 390mm X 100mm
		加工对象(X轴)	10KG
	最大可搬重量	工具(Z轴)	5KG
		X轴、Y轴	700mm/sec
	最高速度	Z轴	250mm/sec
		X轴、Y轴	±0.02mm
电气参数	位置重复精度	Z轴	±0.02mm
		外形尺寸(长X宽X高)(接线、突起部不计)	645 X 710 X 700mm
	重 量	重量	约59KG
		程序的最大数量	80
	每个程序记录点的最大数量	I/O口点数	500个
		电 压	三轴本体(4IN, 4OUT), 四轴本体(1IN, 4OUT)均可扩展至32IN,32OUT
		电 压	AC220V 单相
		电力消耗	400W
		使用周围温度/相对湿度	0~40度 / 20~85%RH(无结露)

注：1、最高速度随使用条件不同而改变，把可搬重量设定为最大时，不能达到上述最高速度。
2、位置重复精度是机器本体的温度在一定的情况下的精度，不保证绝对精度。
3、可选配五相步进电机或伺服电机。 4、二相步进电机在某低速范围有共振区(如需要，请与我司工程师联系)。

■ 外形尺寸图 Outline Dimensions



X轴滑块

Z轴滑块

■ 配置 Configurations



手持器

■ 标准型系列
丝杆传动工作台

X5s

应用领域：点胶、螺丝、测试、焊锡



■ 选型 Designate The Name Of Function When Ordering

工作平台本体

D **X** **4** - **3351** - **T**

工作平台简称
DESKTOP:D

产品系列
X:标准系列

机械手轴数
4: 4轴

有效行程
X轴: 300mm
X轴: 300mm
Y轴: 500mm
Z轴: 100mm

电机类型
T: 步进电机
S: 伺服电机

+

附加功能（可选）

S + **D**

传动方式
S: 丝杆式





功能模块
D:喷涂点胶模块
V:真空搬运模块
S:螺丝模块
C:切割模块
SO:焊接模块
D+V:点胶+搬运
N:无控制器
F:非标
R:旋转模块

■ 规格参数 Specifications


电机类型	项 目		二相步进电机
机械参数	动作(加工)范围	X轴、Y轴、Z轴	300mm X 300mmX500mm X 100mm
	最大可搬重量	加工对象(X轴)	10KG
		工具(Z轴)	5KG
	最高速度	X轴、Y轴	400mm/sec
		Z轴	250mm/sec
	位置重复精度	X轴、Y轴	±0.02mm
		Z轴	±0.02mm
外形尺寸(长X宽X高)(接线、突起部不计)		745 X 610 X 700mm	
重 量		约65KG	
电气参数	程序的最大数量		80
	每个程序记录点的最大数量		400个
	I/O口点数		三轴本体(4IN, 4OUT), 四轴本体(1IN, 4OUT)均可扩展至32IN,32OUT
	电 压		AC220V 单相
	电力消耗		400W
	使用周围温度/相对湿度		0~40度 / 20~85%RH(无结露)

注：1、最高速度随使用条件不同而改变，把可搬重量设定为最大时，不能达到上述最高速度。
2、位置重复精度是机器本体的温度在一定的情况下的精度，不保证绝对精度。
3、可选配五相步进电机或伺服电机。 4、二相步进电机在某低速范围有共振区(如需要，请与我司工程师联系)。

■ 外形尺寸图 Outline Dimensions



轴滑块



轴滑块

■ 配置 Configurations



手持器

■ 标准型系列
皮带传动工作台

X5B

应用领域：点胶、螺丝、测试、焊锡



■ 选型 Designate The Name Of Function When Ordering

工作平台本体 + 附加功能（可选）

D **X** **4** - **3351** - **T** **B** + **D**





工作平台简称 DESKTOP:D	产品系列 X:标准系列	机械手轴数 4: 4轴	有效行程 X轴: 300mm Y轴: 300mm Y轴: 500mm Z轴: 100mm	电机类型 T: 步进电机 S: 伺服电机	传动方式 B: 皮带式	功能模块 D:喷涂点胶模块 V:真空搬运模块 S:螺丝模块 C:切割模块 SO:焊接模块 D+V:点胶+搬运 N:无控制器 F:非标 R:旋转模块
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------------------	-----------------------	---

■ 规格参数 Specifications


电机类型	项 目		二相步进电机
机械参数	动作(加工)范围	X轴、Y轴、Z轴	300mm X 300mmX490mm X 100mm
	最大可搬重量	加工对象(X轴)	10KG
		工具(Z轴)	5KG
	最高速度	X轴、Y轴	700mm/sec
		Z轴	250mm/sec
	位置重复精度	X轴、Y轴	±0.02mm
		Z轴	±0.02mm
	外形尺寸(长X宽X高)(接线、突起部不计)		745 X 610 X 700mm
重 量		约65KG	
电气参数	程序的最大数量		80
	每个程序记录点的最大数量		400个
	I/O口点数		三轴本体(4IN, 4OUT)，四轴本体(1IN, 4OUT)均可扩展至32IN,32OUT
	电 压		AC220V 单相
	电力消耗		400W
	使用周围温度/相对湿度		0~40度 / 20~85%RH(无结露)

- 注：1、最高速度随使用条件不同而改变，把可搬重量设定为最大时，不能达到上述最高速度。
2、位置重复精度是机器本体的温度在一定的情况下的精度，不保证绝对精度。
3、可选配五相步进电机或伺服电机。 4、二相步进电机在某低速范围有共振区(如需要，请与我司工程师联系)。

■ 外形尺寸图 Outline Dimensions



轴滑块



轴滑块

■ 配置 Configurations



手持器

■ 标准型系列
丝杆传动工作台

X6s

应用领域：点胶、螺丝、测试、焊锡



■ 选型 Designate The Name Of Function When Ordering

工作台本体 + 附加功能（可选）

D - **X** - **6** - **665511** - **T** **S** + **D**





工作平台简称	产品系列	机械手轴数	有效行程	电机类型	传动方式	功能模块
DESKTOP:D	X:标准系列	6: 6轴	X轴: 600mm Y轴: 500mm Z轴: 100mm	T: 步进电机 S: 伺服电机	S: 丝杆式	D:喷涂点胶模块 V:真空搬运模块 S:螺丝模块 C:切割模块 SO:焊接模块 D+V:点胶+搬运 N:无控制器 F:非标 R:旋转模块

■ 规格参数 Specifications


电 参 数	项 目	二相步进电机
机 械 参 数	动作(加工)范围	600mm X 600mm X 500mm X 500mm X 100mm X 100mm
	最大可搬重量	10KG
		5KG
	最高速度	400mm/sec
	位置重复精度	±0.02mm
电 气 参 数	外形尺寸(长X宽X高)(接线、突起部不计)	825 X 912 X 705mm
	程序的最大数量	80
	每个程序记录点的最大数量	350个
	I/O口点数	三轴本体(4IN, 4OUT), 四轴本体(1IN, 4OUT)均可扩展至32IN,32OUT
	电 压	AC220V 单相
	电力消耗	800W
	使用周围温度/相对湿度	0~40度 / 20~85%RH(无结露)

注：1、最高速度随使用条件不同而改变，把可搬重量设定为最大时，不能达到上述最高速度。
2、位置重复精度是机器本体的温度在一定的情况下的精度，不保证绝对精度。
3、可选配五相步进电机或伺服电机。 4、二相步进电机在某低速范围有共振区(如需要，请与我司工程师联系)。

■ 外形尺寸图 Outline Dimensions



轴滑块



轴滑块

■ 配置 Configurations



手持器

■ 标准型系列

皮带传动工作台

X6B

应用领域：点胶、螺丝、测试、焊锡



■ 选型 Designate The Name Of Function When Ordering

工作台本体

+

附加功能（可选）

D	X	6	- 665511 -	T	B	+	D
工作台简称 DESKTOP:D	产品系列 X:标准系列	机械手轴数 6: 6轴	有效行程 X轴: 600mm X轴: 600mm Y轴: 500mm Y轴: 500mm Z轴: 100mm Z轴: 100mm	电机类型 T: 步进电机 S: 伺服电机	传动方式 B: 皮带式		功能模块 D:喷涂点胶模块 V:真空搬运模块 S:螺丝模块 C:切割模块 SO:焊接模块 D+V:点胶+搬运 N:无控制器 F:非标 R:旋转模块

■ 规格参数 Specifications

电机类型	项 目		二相步进电机
机械参数	动作(加工)范围	X轴、Y轴、Z轴	600mm X 600mmX500mm X 500mmX100mmX100mm
	最大可搬重量	加工对象(X轴)	10KG
		工具(Z轴)	5KG
	最高速度	X轴、Y轴	700mm/sec
		Z轴	250mm/sec
	位置重复精度	X轴、Y轴	±0.02mm
		Z轴	±0.02mm
外形尺寸(长X宽X高)(接线、突起部不计)		825 X 912 X 705mm	
电气参数	程序的最大数量		80
	每个程序记录点的最大数量		350个
	I/O口点数		三轴本体(4IN, 4OUT)，四轴本体(1IN, 4OUT)均可扩展至32IN,32OUT
	电 压		AC220V 单相
	电力消耗		800W
	使用周围温度/相对湿度		0~40度 / 20~85%RH(无结露)





注：1、最高速度随使用条件不同而改变，把可搬重量设定为最大时，不能达到上述最高速度。

2、位置重复精度是机器本体的温度在一定的情况下的精度，不保证绝对精度。


3、可选配五相步进电机或伺服电机。

4、二相步进电机在某低速范围有共振区(如需要，请与我司工程师联系)。

■ 外形尺寸图 Outline Dimensions



轴滑块



轴滑块

■ 配置 Configurations



手持器